일본 수입석탄재 점검 결과(2016.10월)

업체명	하역항	방사선 측정결과 (μSv/h)	방사능 분석결과(Bq/kg)		
			Cs-134	Cs-137	I-131
쌍용양회공업(주) 동해공장	동해	0.15	<0.19	<0.22	<0.12
동양시멘트(주) 삼척공장	삼척	0.2	<0.17	<0.22	<0.27
한라시멘트(주) 옥계공장	옥계	0.203	<0.12	<0.17	<0.11
한일시멘트(주) 단양공장	평택	0.203	<0.23	<0.20	<0.21

※ "<" 표시는 최소검출한계 이하를 나타내며, 분석시간, 검출기 효율, 시료량, 백그라운드피크 등에 따라 매분석 시마다 다름

※ 국내 환경방사선량률 : (정상시) 0.05 ~ 0.3μSv/h

※ 식품중 방사능 기준 : (Cs-134 + Cs-137) 100Bq/kg, I-131 100Bq/kg